

開削不可能な不良管を曲線施工でルート変更

…工事概要…

- 推進延長：62.04m
- 推進線形：曲線 (R=100m)
- 土被り：2.20m
- 土質：火山灰質シルト～粘土質腐植土
- 既設管：呼び径450 開削用塩化ビニル管 (不通)
- 新設管：呼び径250 推進用鉄筋コンクリート

…施工状況…



【概要図】

